

水路运输监督检查情况

序号	单位名称	监督检查专业类别	重点监督检查	检查事项名称	检查方式	检查详情	监督检查时间	监督检查部门	检查结果	结果确认状态
1	湖北文旅梁子湖景区管理有限公司	水路运输企业	普遍检查	对从事水路运输企业安全生产检查	实地检查	1.船上应急用的消防沙箱内黄沙缺少，且无铁锹；2.船载灭火器部分瓶底腐蚀；3.船舱内有禁止吸烟标志，但船舱内有烟头；4.船载救生圈未附带抛绳，反光标识不清，部分救生衣破损；5.未见恶劣天气应急预案的演练记录；6.主要负责人、安全管理人员安全生产责任制未按湖北省生产经营单位“两个清单”进行修订；7.未见公司对第三方外协、外包单位的安全检查及隐患整改记录。	2024/1/8	梁子湖区交通运输局	发现问题已责令改正	已完成
2	湖北文旅梁子湖景区管理有限公司	水路运输企业	普遍检查	对从事水路运输企业安全生产检查	实地检查	1.客船二层平台出入楼梯口无安全标识；2.游客上下船走道临水边安全绳警示标识不清；3.未见企业负责人现场检查记录。	2024/1/30	梁子湖区交通运输局	发现问题已责令改正	已完成
3	湖北文旅梁子湖景区管理有限公司	水路运输企业	普遍检查	对从事水路运输企业安全生产检查	实地检查	1.船舶上实时视屏监控无专人负责、无监控台账；2.部分船员服务资历记录未更新；3.五一黄金周应急预案保障措施不全；4.安全培训记录不全。	2024/4/26	梁子湖区交通运输局	发现问题已责令改正	已完成
4	湖北文旅梁子湖景区管理有限公司	水路运输企业	普遍检查	对从事水路运输企业安全生产检查	实地检查	1.1号码头安全链接桥栏杆间隙过大；2.1号码头、6号码头临边、台阶未设置安全警示；3.6号码头充电桩安全护栏未正常使用；4.候客厅灭火器未定检，安全出口疏散标志指示错误；	2024/8/15	梁子湖区交通运输局	发现问题已责令改正	已完成
5	湖北文旅梁子湖景区管理有限公司	水路运输企业	普遍检查	对从事水路运输企业安全生产检查	实地检查	1.1号码头栈桥左边端头临边处未设置安全防护网；2.1号码头浮桥防护网立柱松脱未及时修复。	2024/9/15	梁子湖区交通运输局	发现问题已责令改正	已完成
6	湖北文旅梁子湖景区管理有限公司	水路运输企业	普遍检查	对从事水路运输企业安全生产检查	实地检查	1.部分灭火器（候船厅）点检记录不全；2.3号船灭火器超压；3.浮桥上消火栓门玻璃缺失。	2024/9/26	梁子湖区交通运输局	发现问题已责令改正	已完成